

- Inspection SAAQ camion 816-215 : L'inspecteur de la SAAQ nous a mentionné que les supports qui retiennent la carrosserie au frame sont perforés ainsi que le plancher et les bas de caisse. Le remplacement du véhicule 816 devient une priorité. Il m'a tout de même signé le document pour l'année 2025. Pour ce qui est de l'autopompe 215, j'ai dû faire remonter le boîtier de direction. La problématique rencontrée pour la réparation fût que la pièce est discontinuée. Nous avons réussi à trouver un kit de joint pour le remonter.