



SÉANCE DU 1^{er} AVRIL 2025

RAPPORT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX DE VOIRIE

- Le territoire a été salé et gratté à plusieurs reprises.
- Plusieurs pancartes brisées et volées ont été réparées et/remplacées.
- Les camions et la machinerie ont été nettoyés.
- Les camions et la machinerie ont été entretenus.
- Les poubelles dans les parcs ont été vidées.
- Une surveillance des cours d'eau et de la rivière Noire a été effectuée à la suite de la fonte des neiges.
- Plusieurs nids de poules ont été bouchés avec de l'asphalte froide.
- Les employés ont fabriqué un support sur le nouveau pick-up F-150 et y ont installé un éclairage adéquat.
- De la pierre a été ajoutée sur nos chemins de gravier.

TRAVAUX DE LOISIRS

- S/O

TRAVAUX D'ÉGOUT/AQUEDUC

- Une fuite d'eau est survenue en face du 1599, rang de la Rivière Sud (ancienne entrée d'eau de la maison). Un tuyau a cassé près du tuyau principal. Un avis d'ébullition préventif a été émis pour une partie du rang de la Rivière Sud, de Émileville jusqu'au 1599, rang de la Rivière Sud.
- Les bornes fontaines enneigées ont été dégagées.
- La pompe 6'' mobile de POMPEX a été reçue à la suite d'un bris majeur (roulement central).

USINE DE FILTRATION

Plaintes

Aucune plainte à signaler.

Eau brute

En date du 18 mars 2025, le lac est plein.

Traitement

Toutes les analyses d'eaux sur le réseau de Saint-Pie et Saint-Hyacinthe sont conformes aux exigences du MDDELCC.

Entretien des équipements

Les lamelles des deux (2) actiflo ont été nettoyées.

Tous les pH-mètres de l'usine ont été calibrés.

Rinçage à l'eau chaude des lignes de dosage du polymère.

Tous les turbidimètres de l'usine ont été nettoyés.

Les filtres des vannes Singer ont été nettoyés.

Les roulements des pompes doseuses péristaltiques ont tous été graissés.

Test de la génératrice.

Vérification de la chaleur de l'eau sur la douche d'urgence, ainsi que la douche oculaire.

Les analyseurs de chlore ont tous été nettoyés et ensuite calibrés.

La vérification des toutes les courroies d'entrainements des équipements de l'usine a été effectuée.

Autres

Nous avons reçu une livraison d'alun.

Il y a eu une fuite sur près du 1599, Rivière Sud. C'est l'ancienne entrée d'eau sur le terrain de la Ville près du « by-pass » de la conduite d'eau potable qui traverse la rivière qui coulait.

Les bassins de contact # 2-3 et d'eaux sales ont été nettoyés.

La lance d'injection sur la conduite de dosage de chlore a été remplacée. L'ancienne était brisée et créait un siphon sur la conduite de dosage de chlore.

Le pied de la colonne de pompage de la pompe de lavage est brisé. La compagnie Méga Service est venue sortir la pompe et la colonne de pompage pour faire l'entretien et la réparation des pièces défectueuses.

Avec la perte de la pompe de lavage, nous utilisons la pompe diesel pour faire les lavages.

USINE D'ÉPURATION

Poste de pompage PP1

Rien à signaler.

Poste de pompage PP3

La flotte d'arrêt d'urgence des pompes a été remplacée. Elle était défectueuse et empêchait les pompes de démarrer.

Regard Dollard

Le support de la flotte de débordement est cassé. Dès qu'il fera plus chaud, le support sera réparé et remis à sa place.

PP4 (Beau Vallon)

Rien à signaler.

Étangs d'oxydation

Nous avons procédé à l'échantillonnage mensuel; tous les résultats sont conformes.

Les travaux pour la mise à niveau des étangs devraient recommencer bientôt, car les trois (3) étangs sont maintenant dégelés. Par conséquent, l'enlèvement des anciennes tubulures d'air et les diffuseurs d'air Atara pourra être repris par les plongeurs.

L'installation du dégrilleur est terminée et tout fonctionne très bien.